

BERGMESTEREN RAUDSAND AS
c/o Veidekke Industri AS, Postboks 508 Skøyen
0214 Oslo

Oslo, 28.09.2021

Deres ref.:
Tore Frogner

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/802
2021.0108.miljodir

Saksbehandler:
Marianne Tvermyr

Rapport etter tilsyn 15. september 2021

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn ved BERGMESTEREN RAUDSAND AS (virksomhetsnummer: 916420870).

Tilsynet er en sluttinspeksjon for møllestøvdeponiet på Bergmesteren Raudsand sin eiendom på Raudsand i Møre og Romsdal.

Rapporten består av fire deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket ingen avvik

Miljødirektoratet avdekket ingen avvik under tilsynet.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere vil bli pålagt å betale et gebyr

Miljødirektoratet varsler at BERGMESTEREN RAUDSAND AS må betale et gebyr på 27 100 kr for tilsynet.

Miljødirektoratet avslutter tilsynet

Vi anser oppfølgingen etter tilsynet som avsluttet.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Varsel om gebyr

Miljødirektoratet varslar at BERGMESTEREN RAUDSAND AS må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på 27 100 kr. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet, jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48.

Tilsynet er en sluttinspeksjon for avsluttet deponi, jf. avfallsforskriften § 9-15, 2. ledd.

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av BERGMESTEREN RAUDSAND AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Marianne Tvermyr
- Per Antonsen

Fra BERGMESTEREN RAUDSAND AS deltok

- John Strand

- Lars Merakerås
- Fredrik Styrvold
- Tore Frogner
- Jostein Bakka
- Annette Skåltveit Aakre

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende BERGMESTEREN RAUDSAND AS ble kontrollert under tilsynet:

- Møllestøvdeponiet Bergmesteren Raudsand, Molde

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Måleprogram
- Deponi

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Rutine og sjekkliste for etterkontroll Møllestøvdeponiet
- Rutine og sjekkliste kontroll avrenning

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

I tillatelsen punkt 9.2.3 Utforming av deponi er det stilt krav om at det fremtidige Deponi 2 skal ha et filterlag over drenslaget, som skal beskytte drenslaget mot tilstopping. Deponi 2 er planlagt plassert over Møllestøvdeponiet. Under tilsynet var ikke dette filterlaget etablert ennå.

I Sluttrapport Møllestøvdeponi datert 30. juni 2021 er det en beskrivelse av utførelse knyttet til leirvull og membran (figur 4). Under tilsynet ble det opplyst at utformingen av leirvullen avviker noe fra beskrivelsen i sluttrapporten. Dette vil ikke ha noen innvirkning på tiltenkt funksjon.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Henning Gøhtesen
seksjonsleder

Marianne Tvermyr
tilsynsleder

Kopi til:

- Statsforvalteren i Møre og Romsdal
- Molde kommune