

BERGMESTEREN RAUDSAND AS
c/o Veidekke Industri AS, Postboks 508 Skøyen
0214 Oslo

Oslo, 18.10.2021

Deres ref.:
Tore Frogner

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/802
2021.0108.miljodir

Saksbehandler:
Marianne Tvermyr

Endelig rapport etter tilsyn 15. september 2021

Denne rapporten omhandler sluttinspeksjon ved møllestøvdeponiet til BERGMESTEREN RAUDSAND AS (virksomhetsnummer: 916420870) i Molde, Møre og Romsdal.

Vi viser til vår foreløpige rapport etter tilsyn datert 28. september 2021, innspill på epost fra Veidekke v/ John Strand datert 7. oktober 2021, og vårt svar datert 13. oktober 2021.

Vi har endret noe på ordlyden enkelte steder i rapporten, basert på innspillet fra Veidekke. Rapporten er nå endelig.

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket ingen avvik

Miljødirektoratet avdekket ingen avvik under tilsynet.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Miljødirektoratet ga ingen anmerkninger

Miljødirektoratet ga ingen anmerkninger.

Anmerkning er forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Dere må betale gebyr

BERGMESTEREN RAUDSAND AS må betale et gebyr på 27 100 kr for tilsynet.

Miljødirektoratet avslutter tilsynet

Vi anser oppfølgingen etter tilsynet som avsluttet.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at BERGMESTEREN RAUDSAND AS må betale et gebyr på 27 100 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 9. september 2021 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av BERGMESTEREN RAUDSAND AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en sluttinspeksjon for avsluttet deponi, jf. avfallsforskriften § 9-15, 2. ledd.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Marianne Tvermyr
- Per Antonsen

Fra BERGMESTEREN RAUDSAND AS deltok

- John Strand
- Lars Merakerås
- Fredrik Styrvold
- Tore Frogner
- Jostein Bakka
- Annette Skåltveit Aakre

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende BERGMESTEREN RAUDSAND AS ble kontrollert under tilsynet:

- Møllestøvdeponiet Bergmesteren Raudsand, Molde

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Måleprogram
- Deponi

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Rutine og sjekklister for etterkontroll Møllestøvdeponiet
- Rutine og sjekklister kontroll avrenning

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

I tillatelsen punkt 9.2.3 Utforming av deponi er det stilt krav om at det fremtidige Deponi 2 skal ha et filterlag over drenslaget, som skal beskytte drenslaget mot tilstopping. Deponi 2 er planlagt plassert over Møllestøvdeponiet. Under tilsynet var ikke dette filterlaget etablert ennå.

I Sluttrapport Møllestøvdeponi datert 30. juni 2021 er det en beskrivelse av utførelse knyttet til

